

**GENERALPARTS**

Toner & Peças para impressoras e copiadoras

---

# CATÁLOGO TÉCNICO DOS FUSORES GP

# ÍNDICE

Brother.....	04
HP.....	16
Lexmark.....	20
Kyocera.....	26



**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor


---

**brother**®


**DCP 8080 / MFC 8480**

## Peças de reposição para fusores

Brother MFC-8480N/8680DN/8890DW  
DCP-8080DN/8085DN/HL5340D/5370DW



ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	LU7186001
2	Rolo Pressor	LPR HL5240
3	Rolo Fusor	UFR HL5240
4	Engrenagem do Rolo Fusor	GEAR HL5340
5	Thermistor 2 (Cabo Preto)	LJ1345002
6	Thermistor 1 (Cabo Branco)	LJ1345001
7	Rolo de Limpeza	RL LIMPEZA HL5340
8	Thermoswitch Duplo do Fusor	HL5340TW
9	Unha do Fusor	LM4994001
10	Bucha do Rolo Fusor	BSH HL5340
11	Lâmpada 110V/120V	LAMP HL5340
12	Rolamento do Rolo Fusor	ROLAMENTO HL5340



**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor

**brother**®


**DCP 8060 / MFC 8460**



## Peças de reposição para fusores

Brother MFC-8460N/8660/8670/8860/DCP8060/  
8065/HL5240/5250/5280/LJ3500/3550DN

ID	Descrição	PN-GP
1	Rolo Pressor	LPR HL5240
2	Rolo Fusor	UFR HL5240
3	Engrenagem do Rolo Fusor	GEAR HL5340
4	Thermistor 2 (Cabo Preto)	LJ1345002
5	Thermistor 1 (Cabo Branco)	LJ1345001
6	Rolo de Limpeza	RL LIMPEZA HL5240
7	Unha do Fusor	LM4994001
8	Bucha do Rolo Fusor	BSH HL5340
9	Rolamento do Rolo Fusor	ROLAMENTO HL5340





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor

---




**P3015 / 3015d**

## Peças de reposição para fusores

### HP Laserjet P3015/3015d 3015dn/3015n/3015x

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	RM1-6274
2	Rolo Pressor	LPR P3015
3	Película	RM1-6274FILM
4	Elemento de Aquecimento	RM1-6274HEAT
5	Bucha do Rolo Pressor	BSH P3015
6	Engrenagem do Rolo Pressor 29T	RU5-0964
7	Engrenagem do fusor 30T	RU7-0030
8	Alavanca do sensor do fusor	RM1-3740FLAG
9	Rolete do tracionador do papel	RM1-6313/RM1-3763
10	Separador de folhas	RM1-6303
11	Lubrificante/graxa para película	GPLUB





Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor




M602

## Peças de reposição para fusores

HP Enterprise M601dn/601n/M602dn/602n/602x  
M603dn/603n/603xh

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	RM1-8395
2	Kit de Manutenção	CF064A
3	Película	RM1-8395FILM
4	Elemento de Aquecimento	RM1-8395HEAT
5	Rolo de Pressão	LPR-M602
6	Engrenagem do Rolo Pressor 32T	RU7-0296
7	Bucha do Rolo Pressor	BSH M602
8	Guia de Saída do Fusor	RC2-5208
9	Rolo de Transferência	RM1-8491
10	Rolete de Entrada do Papel	RM1-0036
11	Rolete de Tração do Papel	RM1-0037





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor



---



**M4345MFP**

## Peças de reposição para fusores HP LASERJET 4345MFP

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	RM1-1043
2	Rolo de Pressão	RC1-0070
3	Película	RM1-0101FILM
4	Elemento de Aquecimento	HEAT HP4250
5	Engrenagem 40T do Rolo de Pressão	RC1-3324
6	Rolo de Transferência	RM1-1110
7	Rolete de Tração do Papel	RM1-0037
8	Rolete de Entrada do Papel	RM1-0036
9	Pickup Roller Bandeja 1	RL1-0019
10	Separations Pad	RL1-0007
11	Rolete Tracionador ADF	PF2282K039NI
12	Separador de Folhas do ADF	PF2282K035NI
13	Bucha do Rolo Pressor - Esquerda	RC1-3361
14	Bucha do Rolo Pressor - Direita	RC1-3362
15	Graxa lubrificante para películas	GPLUB





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor

---





**P2035DN / P2055DN**

## Peças de reposição para fusores

### HP Laserjet P2035/P2055

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	RM1-6405
2	Película	RM1-6405FILM
3	Rolo de Pressão	LPR-P2035
4	Engrenagem do Rolo Pressor 27T	RU6-0690
5	Bucha do Rolo Pressor	BSH-P2055
6	Separador de Folhas	RM1-6397
7	Rolete de Tração Bandeja 1	RM1-6414
8	Graxa Lubrificante para película	GPLUB





Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor

---





**PRO 400**

## Peças de reposição para fusores

HP Laserjet Pro400/M40In/M40Idn/  
M40dw Pro 400 MFP M425dn/M425dw

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	RM1-8808
2	Película	RM1-6405 FILM
3	Elemento de Aquecimento	RM1-8808 HEAT
4	Rolo de Pressão	LPR-M401
5	Engrenagem	RU6-0690
6	Bucha do Rolo de Pressão	RU6-0690



# Vista Explodida do Fusor

---



**P3005**




## Peças de reposição para fusores

HP Laser Jet P3005/M3027/  
M3035MFP



ID	Descrição	PN-GP
1	Película	RM1-3740FILM
2	Rolo de Pressão	LPR-P3005
3	Engrenagem do Rolo de Pressão	RUS-0964
4	Bucha direita do Rolo Pressor	RC1-3609
5	Bucha esquerda do Rolo Pressor	RC1-3610
6	Separador de Páginas	RM1-6303



# Vista Explodida do Fusor

---

 Lexmark™


**MS310 / MX611**



## Peças de reposição para fusores

Lexmark MX310dn/410de/510de/5lde/610de  
 6llde/ms310dn/410dn/410dn/510dn/610dn/312dn  
 315dn/415dn

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	40X8023
2	Rolo Pressor	LPR-E460
3	Película	40X8023FILM
4	Roletes Tractionadores	GP2836





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor



 Lexmark™

**T654 / X656**

## Peças de reposição para fusores

### Lexmark T650/T652/T654/X651/X652/ X654/X656/X658

ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade Fusora Completa 110V	40X4418
2	Kit Manutenção 110V	40X4724
3	Rolo de Transferência	40X1886
4	Rolo de Carga	40X0127/40X5852
5	Rolete de Tração Papel	40X4308
6	Rolo de Fusão	UFR-T65X
7	Rolo de Pressão	99A0158
8	Lâmpada de Aquecimento 110V	LAMP 110V T65X
9	Engrenagem do Rolo Fusor	56P1463
10	Rolamento do Rolo Fusor	99A0143
11	Bushing Rolo de Fusão Optra S/T	99A0150
12	Rolamento Rolo Pressor Optra T	99A1621
13	Thermistor	40X0121TM
14	Eixo de Saída Papel do Fusor	99A2469
15	Thermoswitch do Fusor	40X0121TW
16	Guia de Entrada do Fusor S/T	99A1591
17	Espaçador Rolo Pressor Optra T	ESPACADOR
18	Cartucho de Toner 36K	LS65X





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras

# Vista Explodida do Fusor

---


 **KYOCERA**

**ECOSYS M2035DN**

## Peças de reposição para fusores Kyocera Ecosys M2030dn/2530dn 2035dn/2535dn



ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora completa	FK-170
2	Rolo de Fusão	2H425010
3	Rolo de Pressão	2H425090
4	Engrenagem	2H531180
5	Bucha do Rolo Pressor Direita	2H425150
6	Bucha do Rolo Presor Esquerda	2BR20180
7	Unha do fusor	2HS25460
8	Lâmina de limpeza	DK150-BLADE
9	Unidade de Imagem	DK150
10	Cilindro OPC	DK130DRUM
11	Kit Roletes	KIT ROLETE FS1320





**GP**  
**GENERALPARTS**  
Toner & Peças para impressoras e copiadoras


# Vista Explodida do Fusor

---

 **KYOCERA**

**KM2820 / FS1350N**

## Peças de reposição para fusores Kyocera FS1350N / FS1028MFP / FS1128MFP / KM2810 / KM2820



ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora	FK-170
2	Rolo de Fusão	2H425010
3	Rolo de Pressão	2H425090
4	Engrenagem do Rolo Fusor	2BR20200
5	Bucha do Rolo Fusor direito	2H425150
6	Bucha do Rolo Fusor Esquerdo	2BR20180
7	Unha do Fusor	2H525460
8	Lâmina de limpeza	DK150-BLADE
9	Unidade de imagem	DK150
10	Cilindro OPC	DK130DRUM
11	Kit Roletes	KIT ROLETE FS1320



# Vista Explodida do Fusor

---


 **KYOCERA**

**ECOSYS M2040dn**

Peças de reposição para fusores  
 Kyocera ECOSYS M2040dn/2135dn/2540dn/2540dw/  
 2635dn/2635dw/2640idw/2735wd



ID	Descrição	PN-GP
1	Unidade fusora	FK-1152
2	Película	M2040FILM
3	Rolo de Pressão	LPR M2040
4	Manta de Lubrificação	GP7420
5	Lâmina de Limpeza	M2040BLADE
6	Rolete de Alimentação do ADF	GP6550
7	Rolete Tractionador do ADF	GP341004
8	Cilindro	M2040DRUM
9	Kit Roletes de Alimentação do Papel	KIT ROLETE FS4200
10	Unidade de Imagem	DK1150
11	Suporte com Manta Completa	GP6901





# Vista Explodida do Fusor

 [General Parts](#)

 [11 98959-8157](tel:11989598157)

 [www.gppecas.com.br](http://www.gppecas.com.br)

 [@generalparts](#)

 [@partsgeneral](#)

 [gppecas@gppecas.com.br](mailto:gppecas@gppecas.com.br)